

## ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de mars 2012

#### **DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS** Α

Localisation du ou des bâtiments

Désignation du ou des lots de copropriété : Maison Descriptif du bien : Maison individuelle de 4 pièces

> individuelle Encombrement constaté : Jardin en friche

2 impasse du Logis 86430 Adresse: Situation du lot ou des lots de copropriété

**ADRIERS** Etage: sans objet

Nombre de Pièces : Bâtiment: sans objet Numéro de Lot: sans objet

Porte: sans objet Référence Cadastrale : AB427 Escalier: sans objet

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral Mitoyenneté: OUI Bâti: OUI comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court

Document(s) joint(s): Néant terme.

#### **DESIGNATION DU CLIENT** В

Désignation du client

Nom / Prénom : HABITAT DE LA VIENNE

Qualité: Bailleur social

Adresse: 33 rue du Planty BP27

86180 BUXEROLLES

Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Nom / Prénom:

Qualité: Adresse:

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : Aucun

#### C DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

Identité de l'opérateur de diagnostic

Nom / Prénom : GUEUDIN Matthieu Raison sociale et nom de l'entreprise :

**SARL Diag Habitat** 

Adresse: 30 boulevard Solférino 86000 POITIERS

N° siret : 49301625700021

N° certificat de qualification : CPDI4740

Date d'obtention : 08/03/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les

compétences sont certifiées par : ICERT

Organisme d'assurance

professionnelle:

**AXA FRANCE IARD** 

N° de contrat d'assurance : 10592956604

Date de validité du contrat

31/12/2025

d'assurance:

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

117612 HABITAT DE LA VIENNE T 1/10



SARL au capital de 15 000 € | RCS 493 016 257 | NAF 7120 B



D

## IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :

Bâtiments et parties le bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Extérieur	
Maisen	Couverture - Terre-cuite Tuiles	Absence d'indice.
Maison	Conduit de fluide - Conduits Métal	Absence d'indice.
	RDC	
	Mur - Plâtre Toile de verre et peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Toile de verre et peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.
	Porte d'entrée Dormant et ouvrant intérieurs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte d'entrée Dormant et ouvrant extérieurs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Entrée	Porte n°2 Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
2111100	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°5 Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°5 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Toile de verre et peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Cuisine	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Volets - PVC	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
Cellier n°1	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
Oemer II I	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.

117612 HABITAT DE LA VIENNE T 2/10

SARL au capital de 15 000 € | RCS 493 016 257 | NAF 7120 B





# Diagnostics immobiliers | Audit énergétique | Diagnostic Technique Global Diagnostics amiante/plomb avant travaux et démolition

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
0.111	Plancher - Dalles de sol	Absence d'indice.
Cellier n°2	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Dalle de sol	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
Séjour	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Volets - PVC	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Toile de verre et peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Toile de verre et peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
Dáma mana ant	Porte n°3 Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
Dégagement	Porte n°3 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°4 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°5 Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°5 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°6 Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°6 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°1	Mur - Plâtre Toile de verre et peinture	Absence d'indice.

117612 HABITAT DE LA VIENNE T 3/10

SARL au capital de 15 000 € | RCS 493 016 257 | NAF 7120 B

contact@diag-habitat.com

**Poitiers** 30 Bd Solférino 86000 POITIERS **6** 05 49 11 16 90

90 bis rue Edouard Vaillant 37000 TOURS 02 47 44 41 88

Bordeaux 152 rue Mondenard 33000 BORDEAUX 05 57 59 17 29

**Nantes** 44000 NANTES 02 40 35 74 84

www.groupediaghabitat.com

Royan

1 Bd Baillet

17200 ROYAN

**\** 05 46 08 36 10



# Diagnostics immobiliers | Audit énergétique | Diagnostic Technique Global Diagnostics amiante/plomb avant travaux et démolition

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plafond - Plâtre Toile de verre et peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Dalle de sol	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Volets - PVC	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Dalle de sol	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°2	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Volets - PVC	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Toile de verre et peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.
wc	Conduit de fluide - Conduits PVC	Absence d'indice.
	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Toile de verre et peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Toile de verre et peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Carrelage	Absence d'indice.
Salle d'eau	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Papier peint	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Dalle de sol	Absence d'indice.
Chambre n°3	Porte Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - PVC	Absence d'indice.

117612 HABITAT DE LA VIENNE T 4/10

SARL au capital de 15 000 € | RCS 493 016 257 | NAF 7120 B





# Diagnostics immobiliers | Audit énergétique | Diagnostic Technique Global Diagnostics amiante/plomb avant travaux et démolition

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre Volets - PVC	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Parpaing	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
Garage	Porte n°1 Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur - Métal Peinture	Absence d'indice.
	1er éta	age
Combles	Mur - Parpaing	Absence d'indice.
Combles	Charpente - Bois	Absence d'indice.

LEGENDE		
(1)	Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.	
(2)	Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes,	
(3)	Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature	
*	Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.	

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES)
N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION

Néant

Ε

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

Royan

1 Bd Baillet

17200 ROYAN

**\** 05 46 08 36 10



## IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS **ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION**

Le terrain est en friche, la totalité du sol n'a pu être inspectée

Volume encoffré non visitable sans démontage ou destruction.

Les parties des ouvrages situées à plus de 3 mètres du sol n'ont pas pu être examinées.

La charpente du bâtiment n'a pu être observée qu'en faible partie, le mode de construction du dernier étage ne permettant pas l'accès à celle-ci sur sa globalitée deplus notre mission nous interdit tout démontage ou destruction des éléments du bâti.

Les parties d'ouvrages et éléments en bois inclus dans la structure du bâtiment, les éléments coffrés, les coffrages de volets roulants, les combles sans accès ou les sous faces de planchers n'ont pu être contrôlés, notre mission n'autorisant pas de démontage ou de destruction. Les éléments cachés (plafonds, murs, sols) par du mobilier ou des revêtements de décoration de type moquette collée, lambris, panneaux agglomérés, contreplaqué bois, isolation en plaques ou en rouleaux, (etc...) n'ont pu être examines par manque d'accessibilité. Les éléments de cuisine (caissons, et meubles haut et bas), les receveurs de douche ainsi que les baignoires, les combles aménagées sous rampants les éléments de charpente. n'ont pu être examines par manque d'accessibilité.

Cette recherche ne comporte aucune destruction ni démontage complexe, à l'exception du soulèvement des plaques de faux-plafonds ou trappes de visite. Par conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une découverte ultérieure d'agents de dégradation biologique du bois dans les endroits non accessibles ou hermétiquement clos lors de notre visite (ossatures en bois cachées par des contre cloisons, planchers recouverts, face intérieure des parquets, menuiseries peintes pour lesquelles le propriétaire ou le mandataire nous interdit de procéder à un sondage, etc.).

Les indications concernant le bien (constitution, situation, référence cadastrale, n°de lot, nom du propriétaire...) nous ont été communiquées oralement ou écrit par le mandataire, propriétaire, agence ou étude notariale.

Conséquences encourues par le propriétaire sur les zones exclues :

Je rappelle que sur les zones exclues listées ci-dessus, dans le cas de présence ultérieure avérée de termites ou autre altération biologique des bois, je n'exonère pas de responsabilité au propriétaire de l'ouvrage, il en est de même pour tout devoir de conseil ayant trait ou pas à ma mission et que j'aurais pu lui apporter sur lesdites exclusions. Dans le cas de présence avérée de termites ou autre altération biologique des bois dans lesdites zones, seule la responsabilité du propriétaire pourra être recherchée. Cependant à réception du présent rapport, à la requête expresse du propriétaire je me tiens à sa disposition, lors d'un complément de diagnostic, afin de lever tout ou partie de ces réserves (exclusions), des lors que seront, par ce dernier réalisés et mis à ma disposition, les accès ou autorisations demandées.(seront facturés en sus par mon cabinet uniquement les frais de déplacement :indemnité kilométrique+temps de trajet).



## **MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES**

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , détérioration de livres, cartons, etc.);

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.);

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

3. Matériel utilisé:

Poinçon, échelle, lampe torche...

Sondage sur le bâti, se limitant aux pathologies des bois d'oeuvre de l'ensemble immobilier, sur les parties visibles, accessibles depuis l'intérieur des constructions le jour du contrôle, sans démolition, dégradations lourdes, sans manutention d'objets lourds, encombrants, sans déplacement de meubles, appareils électroménager, sans dépose de revêtements de murs, sol ou faux plafonds.

Moyens d'investigation ou de réalisation utilisés pour la mission (visuels, sonores, tactiles) :

- -lampes 6 ou 12 volts avec accus rechargeables ou piles.
- -poinçon sonde métallique, pic à souche, massette, burin, ciseau à bois
- -aspire termite à dépression buccale, loupe éclairante
- -combinaison jetable type5, masque FFP3, gants
- -boite loupe, tube de prélèvement
- -échelle pliante,
- -matériel informatique (tablette PC ou ordinateur portable)
- -logiciel professionnel

### H | CONSTATATIONS DIVERSES

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

#### RESULTATS

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite.

≣tat du bâtiment relatif à la présence de termites

117612 HABITAT DE LA VIENNE T 7/10

#### J NOTE

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 25/08/2025.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment obiet de la mission.

Seules les parties ou pièces mentionnées explicitement plut haut ont été visitées.

Les indications concernant le bien (constitution, situation, référence cadastrales, n° les lots, propriétaire...) nous ont été communiquées oralement par le donneur d'ordre.

Ce constat sera nul de plein droit, quel que soit le bénéficiaire, s'il a procédé à des interventions ou modifications substantielles de nature à modifier le constat établi (travaux, dépose de revêtements, etc.).

Notre société n'exerce aucune activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les agents de dégradation biologique des bois mis en œuvre.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux, même s'il y a buchage (enlèvement de matière, afin de vérifier jusqu'ou s'est répandue l'attaque), l'intérêt étant de signaler l'état défectueux par la présence ou l'absence d'agents de dégradation biologiques du bois dans l'immeuble, d'établir un rapport de constat de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites

Il ne nous est donc pas possible de porter un jugement quant à la résistance des matériaux infestés, notamment dans le cas des charpentes. Seul un homme de l'art serait apte à en évaluer l'affaiblissement et à déterminer la nécessité ou non de consolider ou de remplacer les parties atteintes.

Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L133-4 et R133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Cette déclaration doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien déposée contre décharge en mairie.

Datée et signée, elle précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble (adresse, références cadastrales, etc.) et mentionne les indices révélateurs de la présence de termites : à cette fin, le présent rapport peut y être annexé

#### K CACHET DE L'ENTREPRISE

Signature de l'opérateur nelemy Thimonolet 87280 LIMO Tel: 05 15 08 02 45 Www.dkg-habitat.com ontact@dlag-fabitat.com 483 016 257 00112 - AME 7120 B

Référence : 117612 HABITAT DE LA VIENNE T

Fait à : **POITIERS** le: 26/02/2025 Visite effectuée le : 26/02/2025 Durée de la visite : 1 h 00 min Opérateur : Nom : GUEUDIN

Prénom: Matthieu

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Nota 1: Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

SARL au capital de 15 000 € | RCS 493 016 257 | NAF 7120 B

du bâtiment relatif à la présence de termites

152 rue Mondenard


33000 BORDEAUX

**\** 05 57 59 17 29



## **DOCUMENTS ANNEXES**

# Croquis N°1



Royan

1 Bd Baillet

17200 ROYAN

**C** 05 46 08 36 10



Croquis N°2

1er étage

Combles

# Croquis N°3

Extérieur

Toiture maison

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites